

# PC Engine CDROM

PC Engine CDROM'da karşılaşılan hataları temel olarak iki başlıkta toplamak mümkündür... Dişlilerle ve Laser lens sorunları.

[Dişli Sorunu](#) [Lens Sorunu](#)

## CDROM Dişli Sorunu

PC Engine CD-ROM içerisinde yer alan dişlilerden bir tanesi, zaman içerisinde çürümekte ve dişleri kırılmaktadır. Hata kendisini, dönmeyen CD şeklinde belli etmektedir. Dişli sorunlu olduğunda, motor çalışmasına rağmen CD ya hiç dönmez ya da düzensiz bir dönme söz konusudur..



Sorunu ve çözümünü anlatan video.



## Video

Gerekli dişliyi bulmak için ebay'a ve tamir sitelerine bakabilirsiniz...

## Lens Sorunu

PC Engine CD-ROM'un dişli sorunundan daha can sıkıcı olanı Lens sorunu olarak karşımıza

çıkılmaktadır. Çünkü CD-ROM'da yer alan Lens'i bulmak oldukça zor hatta imkansızdır... Orjinal PC Engine CD-ROM2 de KSS-162a model lens kullanılmıştır. Bunun yerine çoğu sitede KSS-220a satılmaktadır ve modifikasyon gerekmektedir..

Ama lens değişimine gitmeden PC Engine CD-ROM potans ayarlarıyla oynamak faydalı olacaktır...



POT = Function, Test Point VR101 = E/F balance, pin 13 of U101 VR102 = Focus Offset, pin 18 of U101 VR103 = Track Gain (Track error level), pin 45 of U102 VR104 = Focus Gain, pin 48 of U102 VR105 = VCO, pin 30 of U102

Fiyatı düşük olan şu siteyi bir ara denemek gerek ... [Dişli Sitesi](#)

From:

<http://commodore.gen.tr/doc/> - **wiki**

Permanent link:

<http://commodore.gen.tr/doc/doku.php/tamir:pcengine:cdrom?rev=1483212478>

Last update: **2017/01/01 06:53**

