
Patlak ve Delik Hoparlör Tamiri

Eksi retro hoparlörlerimizi nasıl tamir ederiz. Çızırtı ve yırtılmalara karşı ne yapabiliriz.

Learn more

Tamir İşlemi



Elimdeki samsung hoparlörün oldukça güzel sesi vardı ancak biraz muzik dinledikten sonra sol kolondan cızırtı geldiğini farkettim. Vidaları söküp hoparlörü söktüğümde aşağıdaki tablo karşıma çıktı.



Hoparlörün yan taraflarındaki plastik kısımlar yırtılmış. Ne yapabilirim diye biraz internette bakındım. Hoparlörler 3 inç boyutunda yenisini alsam 20-30 tl arası fiyatlar var ama bunlar gibi olmayacak muhtemelen kalitesiz çin üretimi olacaklar. O nedenle yırtılan plastik parçayı değiştirmeyi düşündüm. Türkiye piyasasında bu malzemeye hoparlör körüğü denildiğini öğrendim. Ancak tabiki 3 inç bir

hoparlör için bulamadım. Ama burada Aliexpress imdadıma koştu. Aliexpresste speaker ring foam ismi ile ürünü buldum 3 dolar civarı bir ücret ile 10 günde elime ulaştı. İlk önce hoparlörün dış kenarındaki çemberi dikkatlice çıkardım eski körükten kalan parçaları temizledim.





Daha sonra ilk önce iç kenarında başlayarak bali ile yapıştırdım. Burada körüğü tam ortalamak önemli. Daha sonra dış kenarı da yapıştırdım. Ve işlem tamam.



Şu anda eskisinden bile iyi durumda hiç bir cızırtı yok.

samsung_hoparloer_tamiri_hoparloer_nasıl_tamir_edilir_hoparloere_sonradan_diafram_yapma

Yazar Hakkında

integer 2017/11/16 01:44

From:
https://www.commodore.gen.tr/doc/ - **wiki**

Permanent link:
https://www.commodore.gen.tr/doc/doku.php/diger:patlak_ve_delik_hoparloer_tamiri?rev=1510815308

Last update: **2017/11/16 01:55**